


PIANTA LOCALIZZAZIONE RIPRESE FOTOGRAFICHE

(a pagina 12 rilievo fotografico dell'orditura del tetto e presenza manufatti in amianto)



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'ESISTENTE



FOTO 1 – ESTERNO, FRONTI CHIOSTRO EDIFICIO



FOTO 2 – ESTERNO, FRONTI CHIOSTRO EDIFICIO



FOTO 3 – ESTERNO, INGRESSO EDIFICIO



FOTO 4 – ESTERNO, FACCIATA RETRO EDIFICIO



FOTO 5 – INTERNO, PIANO TERRA CORRIDOIO ACCESSO



FOTO 6 – INTERNO, PIANO PRIMO PAVIMENTAZIONE AULA



FOTO 7 – INTERNO, PAVIMENTAZIONE LOGGIATO PIANO PRIMO



FOTO 8 – INTERNO, PIANO TERRA CORRIDOIO



FOTO 9 – INTERNO, P. TERRA ROTTURA IMPIANTO TERMICO



FOTO 10 – PAVIMENTAZIONE LOGGIATI – PT ROTTURA IMPIANTO TERMICO



FOTO 11 – ESTERNO, P. TERRA CENTRALE TERMICA

RILIEVO FOTOGRAFICO DELL'ORDITURA DEL TETTO E PRESENZA MANUFATTI IN AMIANTO



FOTO 12 – INTERNO, P. SOTTOTETTO RILIEVO ORDITURA



FOTO 13 – INTERNO, P. SOTTOTETTO RILIEVO ORDITURA



FOTO 14 – INTERNO, P. SOTTOTETTO RILIEVO ORDITURA



FOTO 15 – INTERNO, P. SOTTOTETTO RILIEVO ORDITURA



FOTO 16 – INTERNO, P. SOTTOTETTO RILIEVO ORDITURA



FOTO 17 – INTERNO, P. SOTTOTETTO RILIEVO ORDITURA




FOTO 18 – INTERNO, P. SOTTOTETTO RILIEVO ORDITURA



FOTO 19 – INTERNO, P. SOTTOTETTO RILIEVO VASCA IN AMIANTO



FOTO 20 – INTERNO, P. SOTTOTETTO RILIEVO TUBAZIONE IN AMIANTO



FOTO 21 – INTERNO, P. SOTTOTETTO RILIEVO VASCHE AMIANTO



FOTO 22 – INTERNO, P. SOTTOTETTO RILIEVO ORDITURA



FOTO 23 – INTERNO, PIANO SOTTOTETTO MACERIE



FOTO 24 – INTERNO, PIANO SOTTOTETTO COPERTURA FATISCENTE



FOTO 25 – INTERNO, PIANO SOTTOTETTO INFILTRAZIONI DEL MANTO DI COPERTURA



FOTO 26 – INTERNO, PIANO TERRA, MONTASCALE DA RIPOSIZIONARE



FOTO 27 – PIANO SEMINTERRATO, INTERNO LOCALE CALDAIA ESISTENTE



FOTO 28 – PIANO SEMINTERRATO, IMPIANTO TERMICO ESISTENTE



FOTO 29 – PIANO TERRA, IMPIANTO TERMICO ESISTENTE